

2026 年 9 月 4 日
クラブウ

安城工場跡地 土壌調査結果および今後の対策について

弊社 安城工場跡地解体撤去工事に伴い、土壌汚染調査を実施したところ、一部で基準値を超える特定有害物質を検出しました。調査結果をとりまとめ、本日、愛知県に報告したことをお知らせします。

調査結果を踏まえ、近隣の皆様にご迷惑をおかけしないことを最優先とし、愛知県にご指導いただきながら、適切に対応してまいります。

1. 調査概要

- (1) 調査場所：愛知県安城市大東町 1 0 5 8 番 1 及び 1 2 2 8 番 1 の各一部
- (2) 調査面積：1 0 8, 3 5 4. 1 m²

2. 調査結果

次表のとおり、法に規定する土壌溶出量基準を超過しました。

なお、土壌含有量は全ての調査区画で法に規定する土壌含有量基準に適合しました。

特定有害物質名	測定結果 最大値	土壌溶出量 基準	基準超過 土壌検出深度	超過区画数 ／調査区画数 ^{注2}
六価クロム 化合物	0.16mg/L (3.2 倍) ^{注1}	0.05mg/L 以下	0～0.5m	5／1193

注1：() 内は土壌溶出量基準に対する倍率を示す。

注2：調査対象地を 1 0 m 格子で分割した区画数

3. 基準超過物質の使用履歴

当工場では 1951 年の操業開始以降、使用履歴はありません。

4. 周辺環境への影響

汚染が判明した場所は、アスファルト舗装または不透水シートにより覆われており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはありません。

5. 今後の対応

愛知県の指導のもと、土壌汚染対策を適切に実施します。

(お問い合わせ先)

クラブウ 大阪本社 〒541-8581 大阪府中央区久太郎町 2-4-31

総務部 コーポレートコミュニケーション課 担当：松井

TEL：06-6266-5053 E-mail：pr_grp@kurabo-grp.com

以上